

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Союзная, 3а;  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Амурск и Амурскому муниципальному району,

Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, д. 25, т. 8(42142)2-67-39, e-mail: ondamursk@mail.ru

Предписание N 6/1/1-15

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Юридическому лицу:** Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школы №6 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края

**Должностному лицу:** И.о. директора МБОУ СОШ №6 г. Амурска – Ровновой Людмиле Викторовне

(полное наименование органа власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о

проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя №6 от 06.04.2021г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 час. 00 мин. 12.04.2021г до 12 час. 00 мин. 16.04.2021, старшим инспектором ОНПР по г. Амурск и Амурскому муниципальному району лейтенантом внутренней службы Воронюк Артёмом Владимировичем проведена плановая выездная проверка здания и территории МБОУ СОШ №6 г. Амурска.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Октябрьский, 2А.

наименование адрес объекта защиты, органа власти органа местного самоуправления)

совместно с И.о. директора МБОУ СОШ №6 г. Амурска – Ровновой Людмилой Викторовной.

Зам. директора по АХЧ – Ерышевой Натальей Юрьевной.

Зам. директора по безопасности – Лукашовым Вячеславом Александровичем.

(указываются должности, фамилии фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| N п/п   | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены  | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---|--|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  |
| <b>Мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности</b> |  |  |  |  |
| 1.  | Не опломбированы дверцы пожарных шкафов.   | В соответствии с ч.1 ст.6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:<br>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;<br>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. | 01.08.2021   |  |

|    |  |   |            |  |
|----|--|---|------------|--|
|    |  | <p>Расчет пожарного риска на объекте не проводился (сведения не предоставлены). В ходе проверки установлено, что на объекте не в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с ч.3 ст.5 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.</p> <p>Согласно п.1.9 ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».</p> |            |  |
| 2. | Отсутствует световое табло «Выход» над дверью эвакуационного выхода из помещения столового зала (функциональное помещение №6 согласно технического паспорта).  | <p>В соответствии с требованиями ст.89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В соответствии с п.5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</p>  | 01.08.2021 |  |
| 3. | Отсутствует световое табло «Выход» над дверями обоих эвакуационных выходов из помещения спортивного зала (функциональное помещение №29 согласно технического паспорта).  | <p>В соответствии с требованиями ст.89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В соответствии с п.5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</p>  | 01.08.2021 |  |
| 4. | Отсутствует световое табло «Выход» над дверью эвакуационного выхода из вестибюля на лестничную клетку (функциональное помещение №7 согласно технического паспорта).  | <p>В соответствии с требованиями ст.89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В соответствии с п.5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</p>  | 01.08.2021 |  |
| 5. | При эксплуатации эвакуационных путей лестничной клетки правого крыла (функциональные помещения №1, №12 согласно технического паспорта) на 1 и 2 этажах не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по освещенности путей эвакуации. Отсутствует аварийное эвакуационное освещение. | <p>В соответствии с требованиями ч.4 п.1 ст.84 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В соответствии с требованиями п.4.3.12 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p> <p>В соответствии с требованиями п. 7.6.3 свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».</p>  | 01.08.2021 |  |
| 6. | Двери лестничных клеток (7шт.) левого крыла 1, 2, 3-го этажей и правого крыла 2-го   | <p>В соответствии п.2 и п.4 ст.52 ФЗ-123, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В соответствии п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы</p>   | 01.08.2021 |  |

|     |   |   |            |  |
|-----|---|---|------------|--|
|     | этажа не имеют приспособления для самозакрывания.   | противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.  |            |  |
| 7.  | На лестничных клетках 2-го этажа левого крыла (функциональные помещения №50, №61 согласно технического паспорта) допускается размещение открыто проложенных электрических кабелей и проводов.   | В соответствии ч.19 ст.88 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии п.4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».   | 01.08.2021 |  |
| 8.  | Огнетушитель, находящийся в коридоре (функциональные помещения №43 согласно технического паспорта) возле помещения читального зала находится на подоконнике в незафиксированном положении, чем допущено попадание прямых солнечных лучей и возможность его опрокидывания. | В соответствии ч.2 ст.60 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии п.4.2.1 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». В соответствии п.2.3.4 ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объекта. Основные виды. Размещение и обслуживание».   | 01.08.2021 |  |
| 9.  | Лестница эвакуационного выхода (1-го этажа правого крыла с внутренней стороны здания школы) ведущая с тамбура на улицу не оборудована с двух сторон ограждениями высотой не менее 1,2 м. с перилами и промежуточными поручнями.   | В соответствии ч.2 ст. 52 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии ч.1, п.п.1 ч.2 ст.53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В соответствии п.6.17* СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». В соответствии таблицы 1,2 ГОСТ 25772-83 «Ограждение лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия».  | 01.08.2021 |  |
| 10. | Лестницы эвакуационных выходов (1-го этажа левого крыла 2шт.) ведущие с тамбура на улицу не оборудованы с двух сторон ограждениями высотой не менее 1,2 м. с перилами и промежуточными поручнями.   | В соответствии ч. 2 ст. 52 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии ч.1, п.п.1 ч.2 ст.53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В соответствии п.6.17* СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». В соответствии таблицы 1,2 ГОСТ 25772-83 «Ограждение лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия». | 01.08.2021 |  |
| 11. | Нарушено конструктивное исполнение крыльца эвакуационного выхода правого крыла с внутренней стороны здания школы (на площадке трещины до 5см., отделение ступеней от площадки) в результате чего не обеспечена безопасная эвакуация людей.                                | В соответствии ч. 2 ст. 52 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии ч.1, п.п.1 ч.2 ст.53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии пункта 23 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее Правила).   | 01.08.2021 |  |
| 12. | В подвальном помещении допускается складирование отходов различных классов опасности (деревянные парты, стулья.).   | п.п. «а» пункт 16 Правил  | 01.08.2021 |  |

|     |   |                          |            |  |
|-----|---|--------------------------|------------|--|
| 13. | Допускается складирование хозяйственного инвентаря в тамбуре эвакуационного выхода ведущего из коридора на улицу (функциональное помещение №42 согласно технического паспорта). | п.п. «в» пункт 27 Правил | 01.08.2021 |  |
| 14. | На объекте отсутствует (не представлена) техническая документация с учетом инструкции изготовителя (АУПС, СОУЭ, аварийное освещение и т.п.).                                    | пункт 54 Правил          | 01.08.2021 |  |
| 15. | В подвальном помещении допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.  | п.п. «в» пункт 35 Правил | 01.08.2021 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНПР Вёронюк А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

М.Л.П



« 16 » апреля 2021г.

Предписание для исполнения получил:

✓   
(подпись)

И.о. Директора МБОУ СОШ №6 г. Амурска – Ровнова Людмила Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

« 16 » апреля 2021г.

### Результаты внеплановых проверок.

| Дата проведения проверки | № невыполненных пунктов | Кто проводил проверку |         | Кто ознакомлен    |         |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|-------------------|---------|
|                          |                         | Должность, ф.и.о.     | Подпись | Должность, ф.и.о. | Подпись |
|                          |                         |                       |         |                   |         |
|                          |                         |                       |         |                   |         |

Телефон доверия: 8(4212) 41-62-62